

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 16 de agosto 2021 al 22 de agosto 2021

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
04/05/2021 00:00	18/09/2021 22:00	PH Cachí Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento anual
27/05/2021 05:00	05/09/2021 23:59	PH Peñas Blancas Unidad 1	Mejora	Cambio de sistema de control
12/07/2021 06:00	19/11/2021 23:59	PH Echandi Unidad 1	Mejora	Automatización de casa de máquinas y mantenimiento anual
03/08/2021 06:00	17/08/2021 23:00	PG Pailas Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
03/08/2021 06:00	17/08/2021 23:00	PG Pailas Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
03/08/2021 07:00	16/08/2021 16:00	Subestación La Caja Autotransformador # 3	Mejora	Pruebas eléctricas y puesta en marcha del autotransformador #3
09/08/2021 00:00	22/08/2021 23:59	PT Garabito Unidad 5	Preventivo	Mantenimiento anual
09/08/2021 06:00	20/08/2021 23:00	PH Sandillal Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
16/08/2021 05:00	13/03/2022 23:59	PH Toro I Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento mayor
16/08/2021 07:00	28/08/2021 22:00	PH Reventazón Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
16/08/2021 07:00	20/08/2021 17:00	PH Río Macho Unidad 3	Preventivo	Cambio de aceite
16/08/2021 22:00	17/08/2021 02:00	PH Angostura Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento mensual
17/08/2021 07:00	17/08/2021 17:00	LT230kV Trapiche Moín	Preventivo	Sustitución de ménsulas metálicas e instalación de aisladores poliméricos en la fase inferior de las torres 185 y 186
17/08/2021 08:00	17/08/2021 12:00	PT Guápiles Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento 1000 horas
17/08/2021 08:00	17/08/2021 12:00	PT Guápiles Unidad 2	Preventivo	Limpieza de maleza en subestación
17/08/2021 08:00	17/08/2021 16:00	LT230kV San Miguel Lindora #2	Correctivo	Corrección de señal de disparo por discrepancia de fases
18/08/2021 07:00	18/08/2021 17:00	LT230kV Reventazón Río Blanco	Preventivo	Sustitución de ménsulas metálicas e instalación de aisladores poliméricos en la fase inferior de las torres 185 y 186
18/08/2021 08:00	18/08/2021 12:00	PH Cariblanco Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento mensual
18/08/2021 08:00	18/08/2021 16:00	Subestación San Miguel Autotransformador #2	Preventivo	Revisión de disparo discrepancia de fases
19/08/2021 09:00	19/08/2021 15:00	PH Garita Unidad 1	Preventivo	Calibración de sensores de vibración
20/08/2021 07:00	20/08/2021 17:00	LT230kV Tarbaca Parrita	Preventivo	Instalación, ajuste y pruebas funcionales de relés diferenciales de línea 87L en ambos extremos
22/08/2021 07:00	22/08/2021 13:00	LT230kV Pailas Mogote	Preventivo	Reconstrucción de seccionadoras y mantenimiento en la línea

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica