

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 11 de octubre 2021 al 17 de octubre 2021

| Inicio | Finalización | Elemento | Tipo | Causa |
|------------------|------------------|---|------------|--|
| 04/05/2021 00:00 | 23/10/2021 22:00 | PH Cachí Unidad 4 | Preventivo | Mantenimiento anual |
| 12/07/2021 06:00 | 19/11/2021 23:59 | PH Echandi Unidad 1 | Mejora | Automatización de casa de máquinas y mantenimiento anual |
| 16/08/2021 05:00 | 13/03/2022 23:59 | PH Toro I Unidad 1 | Preventivo | Mantenimiento mayor |
| 04/10/2021 00:00 | 17/10/2021 23:59 | PT Garabito Unidad 8 | Preventivo | Mantenimiento anual |
| 04/10/2021 06:00 | 23/10/2021 23:00 | PH Arenal Unidad 2 | Preventivo | Mantenimiento anual |
| 04/10/2021 06:00 | 23/10/2021 23:00 | PH Dengo Unidad 2 | Preventivo | Mantenimiento anual |
| 04/10/2021 06:00 | 16/10/2021 23:00 | PE Tejona Unidad 2 | Preventivo | Mantenimiento anual |
| 04/10/2021 07:00 | 16/10/2021 22:00 | PH Reventazón Unidad 2 | Preventivo | Mantenimiento anual |
| 11/10/2021 06:00 | 12/10/2021 20:00 | PH Pirrís Unidad 1 | Preventivo | Mantenimiento trimestral |
| 11/10/2021 07:00 | 15/10/2021 17:00 | LT230kV La Caja Lindora #2 | Mejora | Cambio de unidad de control |
| 11/10/2021 08:00 | 17/10/2021 07:00 | Subestación Cariblanco, bloqueo de protección diferencial de barra A y B 230 kV | Mejora | Ajustes y configuraciones para la instalación de la nueva protección diferencial Barra A |
| 12/10/2021 06:00 | 12/10/2021 10:00 | PH Garita Unidad 1 | Preventivo | Mantenimiento mensual |
| 13/10/2021 06:00 | 14/10/2021 20:00 | PH Pirrís Unidad 2 | Preventivo | Mantenimiento trimestral |
| 15/10/2021 00:00 | 17/10/2021 23:59 | PH Toro I, Toro II y Toro III total | Preventivo | Colocación de válvula esférica y mantenimiento de equipos compartidos |
| 16/10/2021 07:00 | 16/10/2021 17:00 | LT230kV Tejona Peñas Blancas | Correctivo | Sustitución de piezas dañadas, herrajes y aislamiento en la línea, reconstrucción de seccionadoras 289L-3, 289L-5 y 189M-3 |
| 17/10/2021 07:00 | 17/10/2021 16:00 | PH Cariblanco Unidad 2 | Preventivo | Indisponibilidad de transmisión |
| 17/10/2021 07:00 | 17/10/2021 16:00 | Subestación Cariblanco Barra A 230 kV | Mejora | Pruebas y certificación de la protección 87B |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|------------------|--|---------------------------|
| NOTAS | U=unidad generadora (grupo turbina+generador). | PH= Planta hidroeléctrica |
| NR= No reportado | LT= Línea de Transmisión. | PT= Planta térmica |
| | ST=Subestación de transmisión. | PG= Planta Geotérmica |
| | AT=Auto-transformador. | PE= Planta eólica |
| | TC=Transformador de medición de corriente. | PFS= Planta Fotosolar |
| | TP=Transformador de medición de voltaje. | PBT= Planta Bio-térmica |