

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 17 de junio 2024 al 23 de junio 2024

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
31/05/2024 08:00	21/06/2024 17:00	Subestación La Caja Autotransformador #2	Mejora	Cambio de unidad de control y protecciones
10/06/2024 06:00	30/06/2024 23:59	PH Toro I Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
11/06/2024 00:00	07/07/2024 23:59	PG Miravalles III Unidad 1	Correctivo	Corrección de contaminación de tuberías
13/06/2024 07:00	22/06/2024 17:00	PH Río Macho Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento anual
17/06/2024 00:00	01/07/2024 23:59	PT Garabito Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
17/06/2024 06:00	05/07/2024 23:00	PH Dengo Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento anual
17/06/2024 06:00	29/06/2024 22:00	PH La Joya Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento anual
17/06/2024 07:00	29/06/2024 22:00	PH Reventazón Unidad 5	Preventivo	Mantenimiento anual
17/06/2024 08:00	17/06/2024 16:00	LT230kV Tarbaca Lindora #1	Correctivo	Corrección de punto caliente
18/06/2024 08:00	18/06/2024 12:00	PH Garita Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento mensual
18/06/2024 08:00	18/06/2024 16:00	Subestación Tarbaca Enlace de Barras 230 kV	Correctivo	Corrección de punto caliente
21/06/2024 22:00	22/06/2024 02:00	PH Angostura total	Preventivo	Prueba de arranque en negro
22/06/2024 00:00	07/08/2024 23:59	PH Ventanas Garita Unidad 1	Correctivo	Instalación de manguito y retiro de válvula para reparación
22/06/2024 00:00	25/09/2024 23:59	PH Ventanas Garita Unidad 2	Correctivo	Mantenimiento mayor, instalación de maguito y retiro de válvula para reparación
22/06/2024 06:00	22/06/2024 17:00	Subestación La Caja Barra B 230 kV	Preventivo	Prueba funcional de protección, verificación de alarmas e indicaciones, prueba de medición
22/06/2024 06:00	22/06/2024 17:00	LT230kV Caja Coyol	Mejora	Instalación de luminarias inductivas en varios tramos de la línea
23/06/2024 06:00	23/06/2024 17:00	PH Río Macho Unidad 4	Preventivo	Indisponibilidad de transmisión
23/06/2024 06:00	23/06/2024 17:00	PH Río Macho Unidad 5	Preventivo	Indisponibilidad de transmisión
23/06/2024 06:00	23/06/2024 17:00	Subestación Río Macho Barra B 138 kV	Preventivo	Mantenimiento a las seccionadoras de barra de los módulos asociados a la Barra B 138kV

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica