

Del 16 de junio 2025 al 22 de junio 2025

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
04/02/2025 07:00	26/09/2025 17:00	PH Cariblanco Unidad 2	Preventivo	Reparación estator
03/03/2025 04:00	15/07/2025 23:59	PH Garita Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y ajuste de cojinetes por vibraciones altas
26/05/2025 00:00	22/08/2025 23:58	PG Boca de Pozo Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor de algunos equipos
31/05/2025 02:00	15/06/2025 16:00	LT230kV Garita Lindora	Preventivo	Cambio de seccionadoras de barra y repotenciación
02/06/2025 04:00	23/06/2025 23:59	PH Ventanas Garita Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
11/06/2025 00:00	16/06/2025 23:59	PT Garabito Unidad 6	Preventivo	Cambio de actuadores
16/06/2025 00:00	29/06/2025 23:59	PT Garabito Unidad 5	Preventivo	Mantenimiento anual, sistema de inyección
16/06/2025 04:00	30/06/2025 23:59	PH Garita Unidad 2	Preventivo	Trabajos en el embalse y revisión de equipos comunes
16/06/2025 07:00	19/06/2025 18:00	PG Pailas Unidad 2	Preventivo	Revisión de vibraciones en el generador y mantenimiento a equipos electromecánicos
16/06/2025 08:00	16/06/2025 12:00	PH Pirrís Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento al anillo colector
16/06/2025 08:00	20/06/2025 17:00	ST La Caja Autotransformador 2	Preventivo	Mantenimiento general al autotransformador, a los módulos y a las protecciones
16/06/2025 13:30	16/06/2025 16:30	PH Cachí Unidad 3	Preventivo	Instalación de equipos para pruebas de eficiencia
17/06/2025 07:00	17/06/2025 11:00	PH Río Macho Unidad 3	Preventivo	Limpieza de anillos colectores, filtros y válvulas.
17/06/2025 08:00	17/06/2025 09:00	LT230kV Cahuita Changuinola	Preventivo	Revisión del sistema de medición
18/06/2025 07:00	18/06/2025 17:00	PT Moín Unidad 6	Preventivo	Mantenimiento en barra C 138kV
18/06/2025 07:00	18/06/2025 17:00	PT Moín Unidad 7	Preventivo	Mantenimiento en barra C 138kV
18/06/2025 07:00	18/06/2025 17:00	PTA Moín Bloque 2	Preventivo	Mantenimiento en barra C 138kV
18/06/2025 07:00	18/06/2025 17:00	ST Moín barra C 138kV	Preventivo	Cambio de polos del interruptor del módulo de la Unidad 7
18/06/2025 09:00	18/06/2025 12:00	PH Cachí Unidad 3	Preventivo	Des-instalación de equipos para pruebas de eficiencia
19/06/2025 08:00	19/06/2025 14:01	PH Dengo Unidad 1	Preventivo	Pruebas de vertido
19/06/2025 08:00	19/06/2025 16:00	LT138kV Cañas Colorado LT138kV Colorado Santa Rita LT138kV Santa Rita Cóbano	Preventivo	Repotenciación de la LT138kV Colorado Santa Rita y mantenimiento a los módulos de distribución en ST Cóbano y ST Santa Rita
19/06/2025 10:00	19/06/2025 14:01	PH Dengo Unidad 2	Preventivo	Pruebas de vertido
19/06/2025 12:00	19/06/2025 14:00	PH Dengo Unidad 3	Preventivo	Pruebas de vertido
20/06/2025 06:00	20/06/2025 11:00	PH Ventanas Garita Unidad 2	Preventivo	Análisis desfogues C.M. Garita y Ventanas Garita.
21/06/2025 06:00	21/06/2025 11:00	PH Ventanas Garita Unidad 2	Preventivo	Análisis desfogues C.M. Garita y Ventanas Garita.
21/06/2025 07:00	22/06/2025 17:00	LT230kV Peñas Blancas Balsa	Preventivo	Lavado de aisladores y cambio de herrajes y amortiguadores

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica