

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 22 de junio 2026 al 28 de junio 2026

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
01/06/2026 04:00	28/06/2026 23:59	PH Ventanas Garita Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
01/06/2026 06:00	31/10/2026 22:00	PH Cachí Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento preventivo mayor del generador y turbina
01/06/2026 06:00	24/10/2026 22:00	PH Cachí Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento preventivo mayor del generador y turbina
01/06/2026 06:00	02/07/2026 23:59	PG Pailas Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
01/06/2026 07:00	27/06/2026 22:00	PH El General Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento preventivo equipos generador-turbina-auxiliares
01/06/2026 07:00	31/07/2026 17:00	PT Moín Unidad 5	Preventivo	Reparación ducto de transición
01/06/2026 08:00	15/09/2026 17:00	PH Echandi Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento mayor y cambio de válvula de admisión
08/06/2026 06:00	03/07/2026 23:59	PG Pailas Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
22/06/2026 00:00	05/07/2026 23:59	PT Garabito Unidad 5	Preventivo	Mantenimiento anual
22/06/2026 07:00	28/06/2026 23:59	PH Peñas Blancas Unidad 1	Preventivo	Desembalse
22/06/2026 07:00	28/06/2026 23:59	PH Peñas Blancas Unidad 2	Preventivo	Desembalse
22/06/2026 12:00	22/06/2026 12:30	PH Cariblanco Unidad 1	Preventivo	Des-Instalación de instrumentos para prueba de eficiencia
23/06/2026 06:00	23/06/2026 16:00	LT230kV Trapiche Moín	Preventivo	Reparación de cable OPGW en la torre 211
23/06/2026 14:00	23/06/2026 14:30	PH Cariblanco Unidad 1	Preventivo	Instalación de instrumentos para prueba de eficiencia
24/06/2026 08:00	24/06/2026 17:00	ST Garita barra 230 kV LT230kV Garita Barranca LT230kV Garita Lindora LT230 Garita Balsa LT230kV Garita Chucas Autotransformador 1 Autotransformador 2	Preventivo	Limpieza general y lubricación de los elementos asociados a la barra 230kV
25/6/2026 00:00	25/6/2026 04:00	PH Ventanas Garita Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento trimestral
27/06/2026 06:00	27/06/2026 17:00	ST Barranca 230kV, paso por barra auxiliar LT230kV Barranca Garabito (desconectada)	Preventivo	Cambio de aisladores y herrajes por corrosión. Lavado de aisladores por contaminación. Pruebas de aislamiento a transformadores de instrumento en módulo Garabito. Atención de puntos calientes en seccionadoras de barra.
28/06/2026 07:00	28/06/2026 17:00	PH Pirrís Unidad 2	Preventivo	Reparación de tuberías de la unidad 2
28/06/2026 08:00	28/06/2026 17:00	ST Ciudad Quesada Barra 230 kV LT230kV Ciudad Quesada Venecia LT230kV Ciudad Quesada Peñas Blancas	Preventivo	Lavado general de todos los elementos de la barra 230 kV

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica